

第 2126  
017年6月5日

# 中央和国家机关发电

发电单位 交通运输部安委办 签批盖章 何建中  
等级 特急 · 明电 交安委办明电〔2017〕7号

## 交通运输部安委办关于近期两起安全生产 事故有关情况的警示通报

各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团交通运输厅（局、委），中远海运、招商局、中交建设集团：

5月27日16时许，山东籍货车“鲁Q7291J”沿京台高速由北向南行驶至657km+300m处时，与江西省吉安市永安运输有限公司所属箱式货车“赣DV0083”（装载8吨大铍）追尾，又导致“赣DV0083”货车追尾碰撞在其前面行驶的重型仓栅式货车“鲁AJ6166”，在施救处置过程中，“赣DV0083”货车突然发生爆炸，事故造成1人死亡，21人不同程度受伤。5月30日11时许，石济客运铁路专线工程济南市邓营村施

共 3 页

工现场，在拆除龙门吊过程中发生倒塌，事故造成6人死亡，1人受伤。两起事故皆发生在端午假期，社会影响较大。为举一反三，吸取教训，切实加强公路水路行业安全生产工作，严防重特大事故发生，现将有关要求通知如下：

### **一、切实加强道路危险货物运输安全管理**

进一步加大督促道路危险货物运输企业落实安全生产主体责任的力度，把集中开展道路危险货物运输专项整治行动作为当前工作的重中之重，严厉打击非法违规运输行为。要严把驾驶员、押运员上岗关，凡安全意识、安全操作技能、身体状况不适应的，一律不得安排上岗。严格车辆安全技术性能检查，严禁车辆带病营运。切实落实高温、暴雨等恶劣天气下的道路危险货物运输安全措施，强化道路危险货物运输车辆动态监控管理，严禁超速、疲劳驾驶和不按规定线路行驶。

### **二、切实加强施工现场安全管理**

各地交通运输管理部门要认真开展公路水运建设工程质量安全隐患大排查大整治专项行动，重点治理高处施工作业平台、起重机械、架桥机、脚手架、模板支撑体系，以及围堰施工、桥梁挂篮施工、隧道施工等存在的事故隐患和违法违规行为。切实落实施工现场大型施工机械设备进场、使用及拆除的各项安全措施，对高风险施工作业现场，应安排专人巡查值守，严格按照标准规范从事施工作业。切实加强汛期施工安全防范措施，严禁在山洪、泥石流等地质灾害易发的地段设置施工驻地。

### 三、切实科学有效处置突发事件

要督促道路危险货物运输企业进一步完善各类危险货物运输的应急处置措施，对驾驶员和押运员开展针对性的应急知识和实操技能培训，切实提高现场应急处置能力。事故施救前要会同有关方面摸清并了解危险货物理化特性，科学制定救援方案，合理开展救援工作，防止因施救不当导致次生事故发生。要加强公路水运工程现场应急处置能力建设，完善各类突发事件应急处置措施，强化应急演练，严格落实建设、施工、监理等单位的安全应急工作职责。



抄送：国务院应急办、国务院安委办，长江、珠江航务管理局，各直属海事局，部内有关司局。